

RIEPILOGO AMMESSI ED ESCLUSI

DITTA	ECCEPIMENTI	ESITO
ALGECO SPA	- mancanza di requisiti minimi (rifinitura) - porta con sopraluce plexiglass è intrusibile e non richiesta - assenti i grafici di progetto delle scaffalature seppur presente la descrittiva	escluso
DITTA ETT TORRISI	- mancano i grafici di progetto dei container ma è presente la descrittiva quindi si ritiene sufficiente	ammesso
FMB TUBE	- mancanza di requisiti minimi (rifinitura) - assenza della scheda tecnica dei prodotti offerti seppur presente la descrittiva all'interno del file dei requisiti minimi	escluso
MODULCASA LINE	- nessuno	ammesso
NEW HOUSE	- mancanza di requisiti minimi (rifinitura e scaffalatura)	escluso
SCANDELLARI	- nessuno	ammesso
SO.GE.SE.	- mancanza completa della documentazione tecnica sia descrittiva che grafica	escluso
TOMASINO METALZINCO	- mancano grafici di progetto delle scaffalature ma è presente la descrittiva quindi si ritiene sufficiente	ammesso