

Ospedale San Francesco
Direzione di Presidio

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP. 2020/4775 del 29/01/2020 ore 15,23
Mitt.: ASL Nuoro Presidio Ospedaliero S.
Ass.: SC Servizio Giuridico Amministrativo
Class.: 1.



**Al Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo
Dr. Francesco Pittalis**

e.p.c.

**Al Direttore ASL Nuoro
Dott.ssa Grazia Cattina
Sede**

Oggetto: richieste urgente di aggiornamento tecnologico per il servizio di broncologia diagnostico/terapeutico della U.O. di Pneumologia

Per i provvedimenti di competenza si trasmette, in allegato, la richiesta (sollecito) pervenuta a questa Direzione a firma del Direttore f.f. del U.O. di Pneumologia relativa al noleggio di broncoscopio e nuova colonna (modelli BF-H160) completo degli accessori, indispensabile nell'attività di diagnosi e terapia dell'U.O. su menzionata.

Si esprime parere favorevole in merito al noleggio di quanto richiesto evidenziando l'importanza per garantire la continuità assistenziale ai pazienti che necessitano di tali esami bronoscopici.

Confidando in un sollecito riscontro in merito si porgono cordiali saluti.

H. Amjad
[Signature]

Il Direttore Sanitario del P.O.


ATSSardegna ASL Nuoro
Ospedale San Francesco Nuoro
Direzione Sanitaria
Dirigente Medico
Dott. Amjad Al Omary



ASL Nuoro

Al Quirino



Azienda Sanitaria di Nuoro
Presidio Ospedaliero "C.Zonchello"
Unità Operativa Complessa di Pneumologia
ATS Sardegna

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP.2020/2415 del 16/01/2020 ore 16:07
Mitt.: ASSL Nuoro Pneumologia
Ass.: ASSL Nuoro DIREZIONE ASSL
Class.: 2 - Fascicolo 285 del 2020



Al Direttore Area ATSS Nuoro Dssa Grazia Cattina
Alla Direzione P.O. Dssa Tatti
Al Servizio Ingegneria Clinica ATSS Nuoro

Oggetto: Richiesta urgente di aggiornamento tecnologico per il servizio di broncologia diagnostico/terapeutica della Unità Operativa di Pneumologia.

Considerato che la strumentazione in dotazione al Servizio di Broncologia, ha raggiunto i limiti di obsolescenza tale da non consentirne l'ulteriore utilizzo :

- 1) Monitor 14 pollici con tubo catodico (pessima risoluzione non ideale per una buona diagnosi).
- 2) Fonte di luce mal funzionante (da regolare manualmente ad ogni esame).
- 3) Stampante non funzionante: stampe e rullini introvabili per cessata produzione.
- 4) Videobroncoscopio BF-IT-160, unico apparecchio in dotazione da ieri non funzionante, di cui la Ditta produttrice (Ōlimpus) non garantisce eventuali riparazioni per parti di ricambio non più disponibili per cessata produzione dal 31/03/2015.

5) Lavaendoscopi : l' apparecchio in dotazione , ancora funzionante , è obsoleto e non più a norma, giacchè non dotata di sistema di stampa per il riscontro e la tracciabilità dei corretti sistemi di lavaggio.

Si richiede :

Il noleggio annuale di n°1 broncoscopio e nuova colonna (modelli: BF-H160) completo degli accessori e di quanto necessario al corretto funzionamento.

n°1 Monitor da 26 pollici HDTV .

n°1 sistema di refertazione e acquisizione immagini. Al fine di potenziare la attuale dotazione, la strumentazione richiesta deve mantenere la compatibilità ed interoperabilità con le apparecchiature già in dotazione al reparto. Devono essere complete di ogni accessorio e quanto altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.

Certi di una vostra sollecita risposta ed interessamento al problema, a disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.

X Per La responsabile F.F.

M. Cristina Monni



M. Cristina Monni
Dirigente Medico
Unità Operativa Pneumologia
Ospedale C. Zucchiello - Nuoro