



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. 1005/20/DP/sm

Cagliari, 29 Dicembre 2020

Spettabile

ATS SARDEGNA

via Enrico Costa, 57 - 07100 Sassari

C.A. Ing. Esther Mura

Oggetto: Preventivo completo di Relazione per Videoendoscopio codice 11102CM S/N 71258. P.O. SS.Trinità. S.C. Otorinolaringoiatria. Riferimento Richiesta HC Consulting chiamata n. 2020/00270.

A seguito Vs. cortese richiesta, la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/A, nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la vendita e l'assistenza tecnica per la Sardegna della **Karl Storz**, comunica quanto segue:

lo strumento a seguito Vostra richiesta è stato sottoposto a verifica c/o i laboratori della Casa Madre con la richiesta di riconoscimento di garanzia.

Dopo un attento esame da parte del personale tecnico, i guasti riscontrati sono i seguenti:

- Perdita del coperchio dell'angolo.
- Perdita completa dell'immagine.
- Elettronica difettosa.
- Pin-s corrosi del cavo di alimentazione.
- Fuction dei pulsanti: funzione mancante.
- Albero deformato 320 mm dalla testa distale.
- Perforazione della copertura angolare.
- Presenza di liquido e umidità all'interno dell'alloggiamento lato interno.
- Presenza di umidità all'interno dell'albero di lavoro lato interno.
- Vertebre corrose e danneggiate.

Il danno non rientra in garanzia in quanto trattasi di guasto non dovuto a difetti di fabbricazione.

Lavori di riparazione che devono essere eseguiti:

- sostituzione cappucci ETO;
- sostituzione dell'unità shaft assemblata;
- sostituzione dell'elettronica interna di trasmissione immagine;
- sostituzione albero deformato;
- sostituzione del cavo di alimentazione;
- sostituzione dell'assemblaggio dei pulsanti;
- sostituzione dell'assemblaggio a LED;
- sostituzione dell'unità sterzante;
- sostituzione pcb;
- regolazioni dello sterzo;

L'intervento di riparazione è proposto a € 5.650,00 + I.V.A. 22 %.

Sconto a Voi riservato per questa trattativa 11,77 %

Costo totale intervento al netto dello sconto € 4.985,00 + I.V.A. 22 %.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

